



Rådets leder har ordet

I denne Nyhetsbulletinen gjentas det de aller fleste er gjort kjent med gjennom media i den senere tid. Det har blitt avdekket feil på enkelte typer og modeller av CO₂ – apparater som har vært i salg i Norge fra januar 2006 og frem til april 2011. Denne informasjonen ble første gang publisert på hjemmesidene til DSB 24. august i år og noen dager senere på hjemmesiden til Rådet. Vi har valgt å gjengi informasjonen i denne bulletinen med bakgrunn i den konsekvens et uhell med apparatene kan medføre. Samtidig håper vi at denne informasjonen fører til at eventuelt de apparatene som fortsatt er utplassert raskest mulig blir erstattet med nye og sikrere apparater.

Gjennom mitt daglige virke får jeg stadig høre at virksomhetene etter anbefaling kjøper nye apparater i stedet for å gjennomføre det vedlikeholdet som er beskrevet i standarden. I et godt miljøaspekt vil vedlikehold være å foretrekke fremfor utskiftning av apparatene.

Rådets arbeid er i stadig utvikling og det er en prioritert oppgave å vurdere nye nettsider med hensyn på brukervennlighet, både for de som søker informasjon på Rådets hjemmesider og muligheter for å legge til funksjoner for de som er tilknyttet Rådet. Arbeidet er igangsatt, men foreløpig ikke bestemt tidspunkt for publisering.

For å nå ut til større grupper av virksomheter og privatpersoner som har behov for å få gjennomført vedlikehold på sine manuelle slökkemidler har Rådet fått utarbeidet en radiospot. Denne kan de som er tilknyttet Rådets ordning laste ned gratis fra Rådets hjemmesider og benytte i lokale kampanjer.

I skrivende stund er vi på vei inn i perioden av året hvor all erfaring tilsier økt hyppighet av branner. En viktig forutsetning for å kunne påvirke utfallet av et branntilløp er funksjonsdyktige slökkemidler. Dette fremkommer tydelig i de gjengitte solskinnshistorier fra hjemmesiden til Norsk Brannbefals Landsforbund.

Rådets leder
Knut Norum

Feil på brannslukkeapparater

Publisert 24.08.2011 på DSB's sider

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjør oppmerksom på at det er avdekket feil på CO₂ brannslukkeapparater som har blitt solgt på det norske markedet over en seksårsperiode. Under uheldige omstendigheter kan feilen føre til personskade. Apparatene må derfor byttes ut.

● Dette gjelder 2 kg og 5 kg CO₂ slökkere, omsatt i perioden januar 2006 til april 2011. Det er solgt ca. 94.000 apparater i Europa, hvorav ca. 8360 i Norge. Svært få av apparatene har blitt solgt direkte til forbrukere.

● Apparatenes beholder er i aluminium.

● Følgende apparattyper er berørt:

● Skuteng, type KS2BG - lisens nr. DNV 190-009

● Skuteng, type KS5BG - lisens nr. DNV 190-010

● Housegard, type CO2GA- lisens nr. DNV 220-001

● Housegard, type CO5GA- lisens nr. DNV 220-002

● Typebetegnelsen står på apparatets forside-etikett.

● Feilen består i at apparatenes ventiler kan utvikle sprekker ved korrosjon og belastning, som igjen kan føre til at ventilene svikter eller løsner. I verste fall kan ventilen løsne og skytes ut under stort trykk og hastighet, og under uheldige omstendigheter føre til skade på personer som måtte befinne seg i nærheten. Det er i Europa registrert fem tilfeller hvor ventilen har løsnet, hvorav ett tilfelle i Norge, for øvrig uten personskader.

● I henhold til brann- og eksplosjonsvernlovens § 26 skal produkter til brannslukkeformål være formålstjenelige og betryggende utført, og skal virke som forutsatt. For ovennevnte apparattyper vil dette ikke være tilfelle.

● forts. neste side



Apparatene har hatt nødvendige godkjenninger for omsetning, men må nå tilbakekalles fra markedet i henhold til lovens § 38. Det var produsenten FLN Feuerlöschgeräte Neuruppin Vertriebs GmbH, Tyskland som informerte DSB om feilen, og som har iverksatt frivillig tilbakekalling av apparatene i samarbeid med de norske importørene Tyco Fire Suppression & Building Products Norway AS (Skuteng-apparatene) og GPBM Nordic AS (Housegard-apparatene). Tilbakekalling gjelder fra alle omsetningsledd og fra forbrukere.

Det er viktig at eiere av disse brannslukkeapparatene lar apparatene stå urørt der de er plassert, heller ikke stå bøyd over apparatene, og snarest tar kontakt med forhandler eller serviceforbindelse.

For ytterligere informasjon, ring Tyco på tlf. 91846018 vedrørende Skuteng-apparatene eller GPBM Nordic på tlf. 91576574 vedrørende Housegard-apparatene.

Utbytting vil skje kostnadsfritt for kundene.

Sjekk datoen på kompetansebeviset!
Er det gyldig?

● Meldinger fra Sekretariatet

● Radiospott

Informasjon til kompetente virksomheter:

- For en tid tilbake hadde Rådet en radiospott ute på Radio Metro, om at man må ha regelmessig vedlikehold på brannslukkeutstyr. Den ble avvirket i perioden 4. april til den 17. april 2011.

- Manglende tilbakemelding fra de kompetente virksomhetene gjør at Rådet ikke vet om spotten hadde noen effekt og om de kompetente virksomhetene fikk noen flere henvendelser om vedlikehold.

- Bakgrunnen for at vi lagde radiospotten var at vi hadde fått melding om at en tilsvarende spott hadde hatt stor effekt i et lokalt område. Vi har også grunn til å tro at det vil ha det i lokale radiostasjoner rundt om i landet.

- Vi legger nå radiospotten ut til gratis nedlasting og bruk i lokale radiostasjoner. Kostnadene til bruken må den enkelte virksomhet bære selv. Det er en radiospott - på 45 sek. med hørespill, og en med generell informasjon på 20 sek.

● Mer miljøprofil savnes i Rådet

- Det ligger i selve virksomhetens navn at fokus er på vedlikehold. Allikevel mener Rådets medlemmer at det skal fokuseres enda mer på vedlikehold, ikke nykjøp men gjenbruk.

- Avfallshåndtering og mer krav til kildesortering vil bli temaer som tas opp.

● Nettsiden til Rådet

- Rådet er i gang med arbeid for å forbedre nettsidens brukervennlighet. Nettsiden skal bygges slik at alle grupper lett kan finne nødvendig informasjon og/eller lenker til det de har behov for.

- Det skal også ses på løsning med integrering av databasen o.a. slik at flere oppgaver kan utføres via nettsiden, slik som automatiske rapporteringer o.a. til dem som er tilsluttet Rådet.

● Vurdering av priser i 2012

- Rådet vil vurdere om prisene må økes på produkter og tjenester til neste år.

● Internkontroll - hva betyr det?

- Mange bruker ordet *internkontroll* feil. Internkontroll skal brukes i forbindelse med å ivareta myndighetenes lover og forskrifter.



Utdrag fra solskinnshistorier fra NBLF's statistikk

Institusjon – Skien - 12.10.2011

Påsett brann i sengetøy. Alarm utløst, sprinkleranlegg utløst og ansatte bragte sengetøyet ut av bygget. Brannvesenet ventilerte.

Tiltakene hadde AVGJØRENDE betydning for utfallet.

Bolig – Tromsø - 05.10.2011

Nabo oppdager brann i en leilighet med en person inne. Naboen begynte å slukke med pulver.

Tiltakene hadde STOR betydning for utfallet.

Industri og lager – Skien - 01.09.2011

Brann i plastkasse i sveiseavd, slokket av kontorpersonale med et pulverapparat. Brannvesenet ventilerte.

Tiltakene hadde AVGJØRENDE betydning for utfallet.

Garasje – Skien - 30.08.2011

Brann i bil inne i et parkeringshus på 4500 m². Parkeringsarealet var i større eller mindre grad, fylt av røyk. Sprinkleranlegget holdt brannen i sjakk til brannvesenet slokket den. Sprinkleranlegget sørget for å kjøle ned røyken, ingen røyk kom inn i butikklokalene. Det ble satt inn 3 stk. vifter i forskjellige soner for ventilering.

Tiltakene hadde AVGJØRENDE betydning for utfallet.

Bolig - Bærum - 27.08.2011

Lynet slo ned i yttervegg/loft. Eier hadde brukt pulver. Brannv. skar opp veggen og fjernet glør inne i veggen. Forsikring IF.

Tiltakene hadde NOE betydning for utfallet.

Industri og lager – Asker - 26.08.2011

Melding om brann i Heggedal bakeri. Ved fremkomst hadde eier slukket med pulver. Et luftetør til en av ovnene hadde antent isolasjonen rundt et kjølerør til frysenskap. Vi sjekket området pluss mulige forbindelser til tilstøtende rom uten å avdekke varmesmitte. Det ble gitt fyringsforbud på gjeldene og gitt rapport til forebyggene avdeling.

Tiltakene hadde STOR betydning for utfallet.

Bolig – Porsgrunn - 25.08.2011

Bolig med boligalarm til vaktelskap. Vaktelskapet varslet 110 sentralen, men ville ikke bestille utrykning. Heldigvis var vokter i nærheten av boligen og han slukket branntilløpet med et pulverapparat. Brannvesenet etter-slukket brannen.

Tiltakene hadde AVGJØRENDE betydning for utfallet.

Utdrag fra DSB's nettsider

Brannsikringstiltak i borettslag og sameier

Publisert 02.02.2011

Røyvarsler

Det er krav om at hver boenhet skal ha montert minst én røykvarsler. Denne skal monteres slik at den høres tydelig på alle soverommene når dører er lukket. Det må ikke være mer enn én dør mellom røykvarsler og soverom/oppholdsrom for å være sikker på at varslersignalet høres tydelig.

Brannalarmanlegg

Beboere i bygninger med flere boenheter bør bli varslet dersom det begynner å brenne i for eksempel korridorer, trapperom og kjellerområder eller hos naboen. I bygninger med større loft og kjeller kan det være fornuftig å installere brannalarmanlegg med røykdetektor. Felles brannalarmanlegg må være pålitelige også med tanke på å unngå unødige alarmer.

Krav om slukkeutstyr i boenhetene

Det er krav om at hver boenhet skal ha manuelt slukkeutstyr som kan benyttes i alle rom i boligen. Dette kan enten være en husbrannslange eller et håndslukkeapparat. Håndslukkeapparatet må minst tilfredsstillende effektivitetsklasse A21. Hvis man har husbrannslange, må man passe på at den er lang nok til å nå inn i alle rom i boligen.

Slukkeutstyr i fellesarealer

Det må vurderes om det er behov for å plassere ut slukkeutstyr i fellesarealer. Fordi det ofte er lagret mye brennbart materiale i bodområdene i kjelleren og på loftet, vil det være riktig å plassere ut slukkeutstyr i slike områder. Også i vaskerom, tørkerom, fyrrom og i andre tekniske rom bør det utplasseres slukkeutstyr.


Kontroll av slukkeutstyr

Innenfor boenheten er det beboerens ansvar å sørge for vedlikehold og tilsyn med slukkeutstyret. Styret må minne beboerne på deres ansvar, at utstyret er til stede og at det er i orden.

Styret bør med noen års mellomrom sørge for at kvalifisert fagpersonell kontrollerer håndslukkerne i boenhetene. Dermed sikrer man at slukkeutstyret er i tilfredsstillende stand. En slik kontroll kan gjerne omfatte røykvarslerne i boenhetene. Denne type kontroll er anbefalt gjennomført minst hvert 5. år. Brannvesenet er behjelpelig med informasjon i denne sammenheng. Utdrag forts. neste side.

B

NORGE



To rømningsveier per boenhet

Hver boenhet skal ha tilgang til to uavhengige rømningsveier. Heis regnes ikke som rømningsvei. Det gjør derimot rømning ut av vinduet ved hjelp av brannvesenets stigebiler eller skyvestiger, alternativt ved å hoppe ut av vindu dersom det er mindre enn 5 m til planert terreng.

Informasjon fra Standard Norge 2011-10-20

Revisjon av NS 3925:2003 Rømningsplaner

Det er satt i gang arbeid med å revidere standarden NS 3925:2003 *Rømningsplaner*. Revisjonen vil basere seg på den internasjonale standarden ISO 23601 *Safety identification - Escape and evacuation plan signs* som kom ut i 2009 og den eldre NS 3925.

En rømningsplan er en tegning som viser planlagte rømningsveier, fluktveier, og ofte også plassering av slukkeutstyr og manuelle meldere. Den er beregnet for folk som ikke er kjent i bygget og bør helst studeres før en krisesituasjon oppstår.

Sikkerhetssymboler

Grafiske symboler for sikkerhet finnes i standarden ISO 7010



Safety sign E016: Emergency window with escape ladder

Function

To indicate the location of an emergency window for escape with a permanently fixed escape ladder

Registreringer av kompetente virksomheter Nye:

Reg.nr. 178 Petol As
Reg.dat. 7.7.2011

Reg.nr. 179 North Ship Services as
Reg.dat.: 7.7.2011

Reg.nr. 180 Anticimex
Reg.dat. 13.9.2011

Reg.nr. 181 Rygge Flystasjon
Reg.dat. 13.9.2011

Reg.nr. 182 J. Wangsvik
Reg.dat. 12.10.2011

Utgåtte:

Nr 82 Ing. Harald Jensen AS
Utgått 2011-02-18

Nr 17 137 LV avd. Sola
Utgått 2011-08-11

Rådet for vedlikehold av brannslukkemateriell
Strandveien 18
Postboks 246
1326 Lysaker

www.rvb.no
info@rvb.no

Telefon 67 83 86 00
Telefaks 67 83 86 85

Bank: 50100684672
Org.nr. MVA 877 171 582